

PROT. n. 11592/.....

Prot. 11592

23.09.2014



COMUNE DI BUSSETO
(Provincia di Parma)

ORDINANZA N. 50... DEL 23.09.2014

**CONDIZIONE DI INCURIA FABBRICATO DEGRADATO E
LESIONATO CHE PRESENTA RISCHI PER LA PUBBLICA
INCOLUMITA', BONIFICA INFESTAZIONE DA VOLATILI CHE
PROLIFERANO ALL'INTERNO DEL MEDESIMO / PROVVEDIMENTI
NEI CONFRONTI DELLA PROPRIETA' EREDI CANNARA SERGIO**

IL SINDACO

Premesso:

- che il fabbricato oggetto della presente ordinanza è ubicato sulla via Vitali n. 24 (identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Busseto al foglio 11, mappale 85) di proprietà degli eredi Cannara Sergio fu Amato;
- che tale immobile risulta sfitto e praticamente abbandonato da parecchi anni con presenza di evidenti lesioni in facciata che potrebbero preannunciare un possibile rischio di crollo della struttura con evidente pericolo per la pubblica incolumità;
- che l'edificio presenta evidenti segni di vetustà (quale intonaco distaccato, evidenti profonde lesioni tali da procurare preoccupazione circa la solidità dell'intero edificio), risulta disabitato da tempo immemorabile e pare che nessuno si occupi né del fabbricato né dell'area esterna circostante;
- che attraverso i serramenti vetusti e scardinati penetrano all'interno delle fessure volatili ove presumibilmente nidificano dando origine ad una vera e propria colonia di volatili che vanno a posarsi nei fabbricati circostanti dando origine ad una condizione di antigienicità derivante dalla presenza di piumaggio ed escrementi sulla pubblica via e invasione dei fabbricati circostanti;

Tale condizione, oltre a risultare in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 87 del vigente RUE, diviene intollerabile e di vergognoso aspetto in prossimità del centro storico

meta altresì di frequentazione turistica e di manifestazioni nel corso dell'anno con sottostante transito pedonale.

Gli abitanti della zona, i passanti, ed i cittadini di Busseto auspicano che sia adottato un provvedimento per la disinfezione, bonifica e messa in sicurezza dell'immobile allo scopo di ricostituire le condizioni igieniche e la dignità del luogo.

Accertate a seguito di segnalazione del Comando di Polizia Municipale e di successivo sopralluogo esperito dall'Ufficio Tecnico Comunale le condizioni di degrado in cui versa l'area in oggetto ed in particolare la presenza di lesioni nella muratura e cornicioni elementi aggettanti e serramenti obsoleti che potrebbero anche distaccarsi e precipitare al suolo con pericolo per la pubblica incolumità.

Che l'intero immobile, ai sensi dell'art. 87 del R.U.E., per motivi igienici va ispezionato e ripulito e bonificato dallo sterco prodotto dai volatili che si sono introdotti all'interno dell'edificio e l'immobile andrà tenuto in ordine nel tempo con interventi regolari successivi.

Ritenuto indispensabile procedere con urgenza stante l'inerzia della proprietà.

Visto che nella fattispecie in esame ricorrono le condizioni di interesse pubblico di cui all'art 54 c. II del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18.08.2000 n 267;

Visto il comma 2 dell'art. 68 e art 70 del R.U.E.

ORDINA

entro 30 giorni dal ricevimento della presente alla sig.ra / sugg.ri:

- Cannara Malan Giammaria residente a Busseto in Via Vitali n. 34;
- Cannara Saverio residente a Fidenza in Via Berenini n. 168;

nella loro qualità di proprietari / usufruttuari dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Busseto al foglio 11, mappale 85, per le motivazioni esposte in premessa in attesa di un auspicabile più ampio intervento di recupero dell'immobile :

- 1) di procedere al fine di scongiurare possibili crolli e quindi tutelare la pubblica incolumità alla verifica nonché certificazione delle strutture orizzontali e verticali da effettuarsi e rendersi a firma di un tecnico strutturista competente (Ing. / Arch.) al fine di accertare le condizioni di staticità dell'immobile, la pericolosità di elementi aggettanti (cornicioni e camini e quant'altro) nonché delle lesioni e scuciture della muratura che appaiono evidenti in vari fronti dell'edificio;
- 2) di provvedere alla bonifica e disinfezione del fabbricato dallo sterco prodotto dalla presenza dei volatili insediati all'interno dell'immobile causa la mancanza di idonei serramenti che garantiscano un'adeguata chiusura del fabbricato (da ottenersi nell'immediato in attesa di un intervento di auspicabile recupero dell'intero immobile anche mediante l'applicazione di idonee reti provvisorie che inibiscano l'accesso ai volatili purchè tale intervento da concordarsi con l'Ufficio Tecnico sia realizzato in maniera adeguata e dignitosa del luogo dato che l'immobile si affaccia sulla pubblica via);

AVVERTE

Che come previsto dalla Legge 241 del 1990 tutti gli atti richiamati nella presente ordinanza sono a disposizione dei soggetti interessati che potranno prendere visione

presso l'Ufficio Tecnico Comunale, Responsabile del Procedimento geom. G.Roberto Dejana - Responsabile Area 5 del Servizio Tecnico Manutentivo.

Che qualora il proprietario non dovesse ottemperare a quanto ordinato entro i termini sopra indicati, i lavori saranno eseguiti d'ufficio e le spese sostenute saranno a suo carico e riscosse nelle forme previste dalla vigente legge facendo comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste in caso di non ottemperanza dal Codice Penale.

Gli agenti di polizia Municipale sono incaricati della verifica per il rispetto della presente ordinanza.

RICORDA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale entro 60 gg dalla notificazione del presente provvedimento.

DISPONE


Di notificare la presente ordinanza ai sigg.ri

- Cannara Majan Giammaria residente a Busseto in Via Vitali n. 34;
- Cannara Saverio residente a Fidenza in Via Berenini n. 168;

Di inoltrare copia della presente ordinanza:

- Al corpo di Polizia Municipale distretto di Busseto per quanto di competenza;
- P.c. al Comando Stazione dei Carabinieri di Busseto;

Busseto, li 22 settembre 2011



IL SINDACO
(M. Giovanna Gambazza)